

CUIDADOS APÓS A APLICAÇÃO:

Válido para todas as resinas sem cheiro (*exceto **Bona Traffic HD**).

Primeiras 8 horas: Não pisar **manter o ambiente fechado**.

Depois das 8 horas: Pode pisar normalmente, de preferência calçado com chinelo ou sapato secos. **Pode ventilar o ambiente**.

Esperar 48 horas para recolocar os móveis no lugar. Sugerimos colar pastilhas de feltro (facilmente vendidos no mercado), debaixo dos móveis que são mais arrastados.

Depois destas 48 horas: Já pode forrar com papelão (se for ondulado, com a parte lisa para baixo).

Nos primeiros 8 dias: Não cobrir com plástico ou tapete. Faça a limpeza somente com pano seco e vassoura de pelos. Se for usar aspirador, regule a pá com o lado da escova.

A partir do 9º dia: A remoção de poeira **já pode** ser feita **com** pano úmido (bem torcido). **Pode misturar na** água um pouquinho de detergente neutro.

Manchas de tintas, gorduras etc., deverão ser removidas apenas com água, detergente ou sabão neutro. Não utilizar removedores ou produtos agressivos (ex.: Veja, Ajax etc.)

Não aplicar sobre as resinas, ceras pastosas ou líquidas, ou qualquer produto que contenha solventes orgânicos.

-Sugestão: Utilize os produtos Bona **Cleaner** ou **Skania Superlimpador** (detergentes neutros) para ajudar na limpeza diária. Utilize o **Bona Freshen up**, que revitaliza o brilho (**em média** a cada 6 meses).

*O **Bona Traffic HD** é um produto que leva o mesmo tempo de secagem que os outros, a única diferença é que já pode passar pano úmido e colocar tapetes e móveis já no 2º dia.

Synteko (produto a base de solvente) - sua secagem é de **3 dias ambiente fechado** antes de pisar ou colocar os móveis e de **30 dias** para manutenção normal como pano úmido - não molhar antes desse período.